

----- **RECOMENDACION** -----

En la ciudad de Salamanca, Estado de Guanajuato, a 25 veinticinco de abril de 2018 dos mil dieciocho.-----

**ÚNICO.-** Visto para emitir Recomendación en el expediente administrativo citado al rubro, relativo al procedimiento de inspección y vigilancia previsto en el título sexto, capítulos I, II y III de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, así como en los artículos 70, 71 y 74 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato; instaurado al H. Ayuntamiento del Municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, en su carácter de propietario y/o responsable del Rastro Municipal ubicado en calle Rafael Ramírez, colonia Barrio Alto, coordenadas geográficas UTM 14Q 0316190 E, 2243770 N, 1772 msnm, en el municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato; por el inadecuado manejo y disposición de sus residuos de manejo especial, al no contar con Autorización para el manejo de residuos de manejo especial, como Generador, debidamente emitida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato; hechos derivados de una denuncia ciudadana consistente en: ". . . *rastro municipal de Tarimoro, ha restos de sangre y el agua presenta un color verde con una especie de nata, además de encontrarse el cráneo de un animal flotando en la corriente. . . los desechos son tirados en el cauce del llamado Arroyo Hondo, que se encuentra en la parte trasera. . .*".-----

**I.- ANTECEDENTES** -----

1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1º, 2º, 5º fracción IV y 9º noveno fracciones I III y XV de la Ley de Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato; y artículos 1, 19 fracciones XI y XII del Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, esta autoridad tiene a su cargo entre otras atribuciones emitir resoluciones y recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental para controlar la debida aplicación de la normatividad ambiental y dar seguimiento a las mismas; verificar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas; canalizar ante la Secretaría de la Contraloría del Estado o ante el superior jerárquico correspondiente, las irregularidades en que incurran los servidores públicos estatales en el ejercicio de sus funciones, por la inobservancia a lo dispuesto en esta Ley; así como denunciar ante el Ministerio Público los actos u omisiones que impliquen la comisión de delitos, a efecto de proteger y defender el ambiente. -----

2. Mediante orden de inspección de fecha 05 cinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, emitida por esta autoridad, se ordenó practicar visita de inspección al H. Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, en su carácter de propietario y/o responsable del Rastro Municipal ubicado en calle Rafael Ramírez, colonia Barrio Alto, coordenadas geográficas UTM 14Q 0316190 E, 2243770 N, 1772 msnm, en el municipio en comento; por su presunta responsabilidad en el inadecuado manejo y disposición de sus residuos, generados en tal lugar.-----

## II. OBJETIVO DE LA INSPECCION.

En términos de lo dispuesto por los artículos 5º fracción IV, y 9º fracciones I, III y V de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato; así como en los artículos 70, 71 y 74 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato; y 19 fracciones XI y XII del Reglamento Interior vigente de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, el objeto de la inspección practicada al Rastro Municipal ubicado en calle Rafael Ramírez, colonia Barrio Alto, coordenadas geográficas UTM 14Q 0316190 E, 2243770 N, 1772 msnm, en el municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, consistió en: -----  
Verificar si en dicho domicilio se realizan o se han realizado los hechos denunciados, y de ser así, si el propietario o responsable cuenta con las autorizaciones correspondientes para la realización de esas actividades.-----

## III. ACCIÓN EMITIDA.

Derivado de la inspección practicada a la entidad fiscalizada, se llevó a cabo la visita correspondiente por parte de personal adscrito a esta oficina, en fecha 05 cinco de abril de 2018 dos mil dieciocho; de cuyo contenido se desprenden las siguientes irregularidades encontradas en el Rastro Municipal antedicho:-----

## IV. IRREGULARIDADES.

**UNICA.** El Rastro Municipal propiedad y/o responsabilidad del H. Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, no mostró evidencia de contar con Autorización para el manejo de residuos de manejo especial, como Generador, debidamente emitida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.-----

## V. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA AUTORIDAD.

Hasta la fecha de emisión de la presente el H. Ayuntamiento del Municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, **no ha presentado información o documentación alguna ante esta Procuraduría que solvete la irregularidad encontrada** en el Rastro Municipal ubicado en calle Rafael Ramírez, colonia Barrio Alto, coordenadas geográficas UTM 14Q 0316190 E, 2243770 N, 1772 msnm, en el municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato.-----

## VI. CONCLUSION.

Del análisis realizado por esta Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, y toda vez que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, no ha proporcionado información y/o documentación alguna que aclare o justifique la irregularidad encontrada en El Rastro Municipal a su cargo; es que en cumplimiento a las atribuciones ejercidas conforme a los artículos 5º fracción IV y 9º fracciones I, III y XIII de la Ley de Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato; y 19 fracciones XI y XII del Reglamento Interior vigente de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, se concluye lo siguiente: -----

**UNICA.-** Como se desprende del cuerpo del presente expediente, de la visita física a las instalaciones que ocupa el Rastro Municipal del Municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, y en apoyo del

archivo fotográfico obtenido del mismo lugar por personal adscrito a esta Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, es que se detectó que dicho lugar opera indebidamente infringiendo lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, que establecen: **“Artículo 40.** *El manejo integral de los residuos comprende las siguientes etapas: I. Reducción en la fuente; II. Separación; III. Reutilización; IV. Limpia o barrido; V. Acopio; VI. Recolección; VII. Almacenamiento; VIII. Traslado o transportación; IX. Co-procesamiento; X. Tratamiento; XI. Reciclaje, y XII. Disposición final. . .* **Artículo 41.** *Se requiere autorización del Instituto para llevar a cabo las etapas del manejo integral de residuos de manejo especial establecidas en las fracciones II, III y de la V a la XII del artículo anterior. . .Las autorizaciones deberán otorgarse por tiempo determinado. . .”;* lo anterior al No mostrar evidencia de contar con Autorización para el manejo de residuos de manejo especial como Generador, debidamente emitida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato; tal y como consta en el acta de inspección levantada por personal adscrito a esta Procuraduría, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: *“ . . .Al momento de la visita el establecimiento se encuentra en operación, observando actividades de sacrificio de cerdo y res. . .El agua utilizada viaja a través de una canaleta de concreto, hacia una trampa de herrería donde se detienen los sólidos, el agua residual con presencia de sangre y estiércol sale por un desagüe de concreto. . .y descarga a un canal natural a cielo abierto llamado Arroyo Hondo. . .Al momento de la visita el agua presenta coloración rojiza (sangre). . .El canal natural se ubica en la parte trasera del establecimiento. El estiércol proveniente de los estómagos (basofia) se transporta en carretilla hacia un rincón con piso de concreto donde se deposita, a decir del visitado se recoge cada semana por una persona que lo utiliza en la elaboración de ladrillo. . .Se cuenta con cuatro tambos de plástico de 200 L doscientos litros, donde se depositan residuos de tripa, pelo, coágulos, pezuñas de res, cuernos, etc. A decir del visitado dichos residuos ellos mismos los transportan al relleno sanitario municipal diariamente para su disposición. A decir del visitado el sacrificio aproximado es de 50 cincuenta reses al mes y 600 seiscientos cerdos al mes aproximadamente. . .no contando con planta de tratamiento de aguas residuales. . .Le solicito a la persona que me atiende me presente Autorización para el manejo de residuos de manejo especial emitida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, la cual no se muestra al momento de visita. . .”*-----

#### VII. GRAVEDAD.

-----

El aumento de la población, y por consiguiente la demanda de bienes y servicios, ha incrementado de forma desproporcionada la generación de residuos, de tal manera que se ha rebasado la capacidad de la naturaleza para reasimilarlos; lo anterior obliga a contar con métodos de disposición final de residuos que eviten que estos contaminen los distintos componentes ambientales que entran en contacto con ellos al ser inadecuadamente manejados.

-----

En el caso que nos ocupa el Rastro multicitado no demuestra que el manejo y disposición de sus residuos generados en la actividad de sacrificio de animales, es el adecuado conforme a la normatividad de la materia.

-----

Una disposición de residuos con sitios que no cuenten con autorización para su manejo, genera un desconocimiento sobre su disposición final, pudiendo provocar afectaciones e impactos a los recursos naturales (suelo, agua, aire y salud pública); por lo que la irregularidad observada reside en la necesidad de tener un control sobre los residuos de manejo especial generados por la actividad desarrollada en este rastro, y así evitar que sean depositados de manera inadecuada en el entorno natural, impidiendo posibles efectos sinérgicos que pudieran afectar la salud humana. -----

Lo anterior, en virtud de que la sangre, vísceras y pelo, son los residuos generados en mayor cantidad en un rastro, es por ello que al no acreditar su adecuado manejo, es evidente que en el establecimiento estará presente la descomposición de la materia orgánica, originando olores desagradables que constituyen una molestia constante. Aunado a esto, los residuos antes señalados son portadores de poblaciones microbianas que inciden negativamente en la salud de la población, constituyendo un riesgo por la portación de bacterias, virus y hongos.-----

En virtud de lo anterior se concluye que la irregularidad encontrada en la operación del Rastro Municipal ubicado en calle Rafael Ramírez, colonia Barrio Alto, coordenadas geográficas UTM 14Q 0316190 E, 2243770 N, 1772 msnm, en el municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, **es GRAVE**.-----

#### **VIII. RECOMENDACIÓN.**-----

En consecuencia y derivado de una interpretación armónica respecto de lo que se establece en la fracción III del artículo 9º y 189 párrafos primero y tercero de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, que disponen:-----

*“Artículo 9. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, se constituye como organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tendrá las siguientes atribuciones: . . .III.- Emitir resoluciones y recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental para controlar la debida aplicación de la normatividad ambiental y dar seguimiento a las mismas”. . .;*-----

*“Artículo 189. Si del resultado de la investigación realizada por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, o los municipios se desprende que se trata de actos u omisiones en que hubieren incurrido autoridades estatales o municipales, emitirá las recomendaciones necesarias para promover ante éstas la ejecución de las acciones procedentes. .*

*.Las recomendaciones que emita la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, serán públicas, autónomas y no vinculatorias”;*-----

Además de las atribuciones conferidas en los artículos 5 fracción IV y 9 fracciones I, III, y XIII de la Ley en cita; así como 19 fracciones XI y XII del Reglamento Interior vigente de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato; y en virtud de las acciones y omisiones por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, en su carácter de propietario y/o responsable del Rastro Municipal ubicado en calle Rafael Ramírez, colonia Barrio Alto, coordenadas geográficas UTM 14Q 0316190 E, 2243770 N, 1772 msnm, en el municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato; como se desprende del acta de inspección emitida por personal

adscrito a esta Procuraduría, en fecha 05 cinco de abril de 2018 dos mil dieciocho; es que se emite la presente **Recomendación**, al H. Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, misma que cuenta con los siguientes puntos:-----

**PRIMERO.-** Se recomienda al H. Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, como **Medida de Urgente Aplicación**, presente ante esta Procuraduría Ambiental, **evidencia de contar con Autorización para el manejo de residuos de manejo especial como Generador, debidamente emitida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.**-----

**SEGUNDO.-** Se recomienda al H. Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, como **Medida de Urgente Aplicación**, proceda a la contratación de un Prestador de Servicios de residuos de manejo especial, autorizado por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, para el adecuado manejo de los residuos generados en el Rastro multicitado.-----

Para efectos de lo anterior, se estima pertinente el **plazo de 30 treinta días contados a partir de la notificación de la presente**; y al término de dicho plazo, se solicita atenta y respetuosamente informar a esta autoridad sobre el cumplimiento de las acciones recomendadas; atendiendo a lo dispuesto por la fracción III del artículo 9° de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato.-----

Remítase copia de la presente al Órgano de Control Interno del municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° fracción VI y 11 fracción X y XV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato y los Municipios; así como artículos 131 y 139 fracciones XV, XVIII, XXI y XXII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.-----

Notifíquese personalmente o por correo certificado con acuse de recibo al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato, con domicilio en Jardín Principal número 1, colonia centro, en la ciudad de Tarimoro, Estado de Guanajuato.-----

Así lo recomienda y firma el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, **ARQ. MPUR. JUAN PABLO LUNA MERCADO.**-----



PODER EJECUTIVO  
GUANAJUATO

PROCURADURÍA AMBIENTAL  
Y DE  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL ESTADO DE GUANAJUATO